Vlies — Brusné rouno

P 100
P 180
P 280
P 400
P 1000

Popis		Zrnitosti					Použití	Provedení
Podklad	nylonové rouno	16	20	24	30	36	měkké dřevo	
Zrno	umělý korund	40	50	60	80	100	tvrdé dřevo	
	karbid křemíku	120	150	180	220	240	laky	
Pojivo	pryskyřice	280	320	360	400	500	kovy	
Šíře	115 mm	600	800	1000			nerez	

Brusné výseky suchý zip — Brusné výseky se suchým zipem na strojní broušení dřeva a kovů

Popis		Zrnitosti					Použití	Provedení
Podklad	E, F papír	16	20	24	30	36	měkké dřevo	
Zrno	umělý korund	40	50	60	80	100	tvrdé dřevo	
Posyp	uzavřený	120	150	180	220	240	laky	
Pojivo	pryskyřice	280	320	360	400	500	kovy	
Průměr Otvory	125 mm 150 mm 0/8 0/6/9	600	800				nerez	

Pady — Leštící a podložkové talíře (strojové čištění podlah)

Popis		Použití		Provedení
Podklad	nylonové rouno	bílý pad	neabrasivní, pro vysoce lesklý povrch za sucha	
Zrno	hydroxid hlinitý	červený pad	suché čištění a leštění stop z používání podlah	
Pojivo	Pryskyřice	zelený pad	pro mokré odstraňování nečistot	
Tloušťka	20 mm	hnědý pad	pro mokré čištění pomocí agresivních čistidel	
Průměr	406 mm	černý pad	Velmi odolný disk s vysokým výkonem	

Brusné výseky mřížka — Sanding Screen mřížka pro strojní broušení dřeva

Popis		Zrnitosti					Použití	Provedení
Podklad	sklotextilní mřížka	16	20	24	30	36	měkké dřevo	
Zrno	karbid křemíku	40	50	60	80	100	tvrdé dřevo	
Posyp	otevřený	120	150	180	220	240	laky	
Pojivo	pryskyřice	280	320	360	400	500	kovy	
Průměr	406 mm	600	800				nerez	

Fíbrové výseky — Pro broušení svárů, lehké odhrotování a dokončování

Popis		Zrnitosti					Použití	Provedení
Podklad	fíbrová podložka					24	měkké dřevo	
Zrno	umělý korund	36	40	60	80	100	tvrdé dřevo	
	zirkon korund	36	40	60	80		laky	
Pojivo	pryskyřice						kovy	
Průměr	115, 125, 150 mm						nerez	